



ภาพมุมสูงด้านหน้าอาคาร



ป้ายอาคาร



ภาพมุมสูงด้านหน้าอาคาร

ภาพถ่ายจากพื้นที่อาคารอุบัติเหตุ





ภาพถ่ายจากพื้นที่อาคารจอดรถ

ภาพสะพานทางเชื่อม





ภาพโถง Lobby ชั้น 1

ภาพโถง Lobby ชั้น 1



ลงทะเบียน  
Registration



SIDU  
Cashier

ส่วนลงทะเบียนคุณย์ภาพวินิจฉัย ชั้น 1

ลงทะเบียน  
Registration



ส่วนลงทะเบียนคุณย์การพัฒนาฯ ชั้น 1



พัสดุอย่างในศูนย์การพัฒนาฯ ชั้น 1



โถงทางเดิน

ห้อง Prep





ห้อง Ultrasound





ติดต่อสอบถาม ชั้น 2



ติดต่อสอบถาม ชั้น 2


ติดต่อสอบถาม ชั้น 2



# ໂຄນລີພຕໍ ບັນ 2



2  
←  
พยาบาล ภายนอก  
→  
ห้องฉุกเฉิน  
↑  
ศูนย์สุขภาพชุมชน  
↑  
ศูนย์สุขภาพชุมชน  
↑  
ศูนย์สุขภาพชุมชน



Premium OPD ชั้น 2





Premium OPD ชั้น 2



ศูนย์ตรวจสุขภาพรรนศาสตร์ ชั้น 2



ศูนย์ตรวจสุขภาพรรนศาสตร์ ชั้น 2



ห้อง Exam

จ่ายยา  
Pharmacy



จ่ายยาชั้น 2



ทางเดินเชื่อมชั้น 2 อาคารกิตติวัฒนา



2

ศูนย์รักษาพัฒนาการ

Thammasat Fertility and Assisted Reproductive Technology Center



โถงลิฟต์ เฮ็น 3

ស្ថិបុរាណ

Skin Center

ស្ថិបុរាណ  
និងទេកិនូលីម៉ែយកទេស្តុយប៊ូ

Thammasat Fertility and Assisted Reproductive Technology Center

ស្ថិបុរាណ

Thammasat Fertility and Assisted Reproductive Technology Center

ស្ថិបុរាណ ខែ 3



គុណឃីរកម្មាធ្នីបុព្ទរយក លេខ ៣



គ្រួសរៀបចាថម្ខុប្បុទ្យលក ល៉ែន ៣



ห้องฉีดยาเชื้อ



Treatment



កំណត់របាយការ

ស្ថាបីពិវឌ្ឍអប់  
Skin Center

ស្ថាបីពិវឌ្ឍអប់  
Skin Center

Skin Center

5

3

ស្ថាបីពិវឌ្ឍអប់  
Skin Center  
ការដីបី - ចោរយក  
Cashier - Pharmacy

ការដីបី  
Cashier

ថែទាំ  
Therapy



គុណឃិតប៊ូលីង លេខ 3



ห้อง Exam



ห้อง Exam





ห้องวายแสง





ICON



ห้อง MDB

ชั้น 1



SURGE PROTECTION DEVICE





ห้อง Generator ชั้น 1



ห้องไฟฟ้า ชั้น 1




ห้อง Pump ชั้น 1



หน้าแปลงไฟฟ้า ชั้น 1



ห้อง Manifo ชั้น 1



การลาดขึ้นจากที่จอดรถ





กีจอดรถจุกเงิน

ឧបករណ៍



# As-Built Drawing

Manuals





เอกสารส่งมอบที่อาคารบริการ ชั้น 1